

بنام خدا

جزوی دوره آموزشی " مبانی تکنولوژی بیرینگ "

تهیه کننده: اعظم آقامیرزا^{ای}

معاونت تندر

بهار ۸۷

مقدمه:

دوره آموزشی "مبانی تکنولوژی بیرینگ" ، از نیازهای ضروری یا پیش نیاز کار تمام افرادی است که به گونه ای با بیرینگ در ارتباط هستند، چه تأمین کنندگان و چه مصرف کنندگان بیرینگ . مبا حت مطرح در دوره پیرامون موضوعات زیر می باشد :

- بررسی و شناخت انواع بیرینگ
- شماره فنی بیرینگ
- نظرانسها، لقی ها و انطباقات
- روانکاری بیرینگ
- روشهای نصب و پیاده کردن بیرینگ
- مراقبت از بیرینگ
- خرابیهای بیرینگ

کسانی که این دوره کوتاه مدت را طی می کنند، قادر خواهند بود تا در استفاده صحیح از بیرینگ و کاهش مصرف آن و کاهش توقفات تولید نقش مؤثری ایفا نمایند

ضرورت توسعه آموزش‌های فنی در زمینه بیرینگ

بیرینگ (Bearing) را میتوان به مثابه قلب ماشین آلات در تمام صنایع در نظر گرفت. نقش اصلی بیرینگ در ماشینآلات ایجاد بستر مناسب حرکت و تحمل بار است. لذا کوچکترین خلل در کارکرد بیرینگها ، ماشین آلات را از حرکت یا کار مؤثر باز میدارد. از آنجا که اصطکاک و سایش در اجزاء مکانیکی غیر قابل اجتناب است، بیرینگ ها نیز به مرور دچار فرسایش شده و عمر مفید آنها به سر آمده و می بایست تعویض گردد. از اینرو بیرینگ ها جزو قطعات مصرفی به حساب می آیند و همواره جزو سبد خرید کارخانجات قرار دارند.

برطبق تجارب و بررسیهای بعمل آمده، مصرف بیرینگ در صنایع ایران بیش از حد متعارف در صنایع کشورهای در حال توسعه یا پیشرفتی است و بنظر میرسد رقم آن حداقل دو برابر باشد. این مقدار مصرف اضافی هزینهای بسیار گزارف به کشور تحمیل میکند. از اینرو بهینه کردن و کاهش میزان مصرف بیرینگ می بایست جزو دغدغه مدیران صنعت قرار گیرد چرا که:

۱. قریب به تمام بیرینگ های مصرفی در صنایع از خارج کشور تأمین و وارد گشته و در مقابل میلیونها دلار ارز سالیانه از کشور خارج میگردد.
۲. در دنیای تولید رقابتی ، لازمه افزایش کمی و کیفی تولید و به طبع آن افزایش در آمد و سود ، در گرو افزایش زمان و کیفیت کارکرد ماشین آلات است. به عبارتی دیگر در گرو کاهش توقفات دستگاهها ناشی از تعمیرات و تعویضات و

همچنین بهبود وضعیت کار ماشینآلات است. این دو مهم نیز با افزایش طول عمر بیرینگها محقق میشوند.

هزینه های توقف تولید در صنایع

صنعت	هزینه
فوولادسازی	۱۰ میلیون ریال در ساعت
کاغذسازی	۱۰ میلیون ریال در ساعت
نیروگاه (۶۰۰ MW)	۱۵ میلیون ریال در ساعت
خودروسازی (خط رنگ)	۱۰۰ میلیون ریال در ساعت
پتروشیمی	میلیونها ریال (پک توقف = ۳ تا ۴ روز)
سیمان	
غذایی	۵ میلیون ریال در ساعت

۳. در اثر خرابی پیش از موعد (زودرس) بیرینگ ها و نیاز به تعویض آنها، اجزاء جانبی ماشین نیز دچار آسیب و فرسایش گردیده و خرابی به بقیه قسمتهای ماشین سرایت میکند.

۴. لازم است از حجم و فشار کار روی پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات کاسته شده تا برکیفیت کار آنها افزوده شود.

مهترین عامل مصرف غیرمعارف بیرینگ در صنعت ایران ناشی از فقر آموزشها و آموخته های علمی و صحیح پرسنل واحدهای صنعتی مسئول در قسمتهایی همچون طراحی، فنی، تعمیرات، PM ، و تولید است. برخی اشتباهات و خطاهایی که این افراد در ارتباط با بیرینگ انجام میدهند را چنین میتوان برشمود:

- انتخاب نادرست بیرینگ و ملزومات آن در طراحی ماشین
 - عدم انتخاب و جایگزینی بیرینگهای جدید برای ماشین آلات قدیمی در حال کار
 - عدم کنترل وضعیت محل نشیمن بیرینگ (محور و هوزینگ) و مقدار انطباقات ابعادی
 - نصب بیرینگ در محیط بسیار الوده و کثیف
 - نصب بیرینگ با وسایل و روشهای ابتدایی و مرسوخ که موجب آسیب رسیدن جدی به بیرینگ و محور در حین نصب میشود.
 - عدم رعایت تلرانسهای بعد از نصب بیرینگ
 - مصرف گریسهای متفرقه و فاقدکیفیت برای روانکاری بیرینگ
 - گریسکاری و اعمال گریس بیش از مقدار لازم و مناسب
 - عدم مراقبت از وضعیت بیرینگ در حال کار (کنترل دما، ارتعاش، دور و سروصدا)
 - عدم بررسی علل خرابی زودرس بیرینگ و تلاش در رفع آن
- عامل مهم دیگر در مصرف بیش از حد بیرینگ، خرید و استفاده از بیرینگهای فاقد کیفیت یا تقلبی است که به یک معضل اساسی برای تمام صنایع کشور تبدیل شده است.

ریشه این معضل را نیز میتوان در فقر اطلاعات فنی و آموزش‌های اصولی جستجو کرد و در این خصوص ضرورت امور شهای فنی بیرونیگ احساس می‌گردد.

تاریخچه

نیروی اصطکاک علی الرغم فوایدی که در برخی موارد برای انسان داشته است در مواردی هم بعنوان مانع در سر راه انسان بوده و باعث اتلاف مقدار بسیار زیادی از انرژی می‌شود. بطور مثال از حرارت ناشی از سوخت در خودرو ۳۵ درصد از طریق سیستم اگزوژ و ۲۳ درصد از طریق آب و ۷ درصد از طریق انتشار در هوا به بیرون از سیستم منتقل می‌شود و تنها ۲۵ درصد از کل حرارت تولید شده برای انجام کار مفید باقی می‌ماند که همه این هدر رفتن انرژی حرارت ناشی از وجود اصطکاک در بخش‌های مختلف خودرو می‌باشد.

در تکیه گاه شفت بروی دیواره ها نیز نیروی اصطکاک بین شفت و دیواره باعث اتلاف انرژی می‌گردد. بمنظور کاهش اصطکاک در تکیه گاه شفتهای دور از یاتاقانها استفاده می‌شود. در یک تعریف کلی به هر تکیه گاهی که اصطکاک را کاهش دهد یاتاقان می‌گویند. در واقع نیروی اصطکاک مزاحم کار تکیه گاهی یاتاقان می‌باشد.

یافتن روش‌های مناسب برای غلبه بر اصطکاک از دیر باز در سرلوحه کارهای بشر بوده است. بیشتر افراد از چرخ بعنوان بزرگترین اختراع در طول اعصار یاد می‌کنند، در صورتیکه این چنین نیست. بلکه نوآوری واقعی در قراردادن محور چرخ در یاتاقان (تکیه گاه مدور) شکل گرفت. مدارکی دال بر استفاده از سطوح مدور برای کاهش نیروی لازم بمنظور جابجایی اجسام سنگین در زمانهای قدیم وجود دارد. برای مثال مصریان از (الوار) تنه درخت استفاده می‌کردند. یاتاقان هایی که با چرخ ها و محورهای اولیه به کار می‌رفت، از نوع محوري بود که در آنها محور با لقی اندکی درون سوراخ یاتاقان قرار می‌گیرد.

در هر حال اختراع چرخ پدیده مهمی بوده است ولی این یاتاقانها بودند که باعث چرخش اجسام می‌شوند. در ابتدا رومی ها، بیرونیگ ضد اصطکاک اولیه را در دوران حضرت مسیح (ع) بکار می‌برند. باقیمانده های یک کشتی رومی در دریاچه «نمی» حکایت از وجود سه نوع اولیه بیرونیگ یعنی کروی، استوانه ای و مخروطی (شیبدار) داشت، هر چند در این جستجو مورد استفاده آنها نامشخص ماند.

در دوران رنسانس لئوناردو داوینچی یک یاتاقان ضد اصطکاک را طراحی کرد اما قصد وی از ساختن آن همچنان نامعلوم است. با پیشرفت انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و بکار گیری نیروی بخار بجای نیروی باد، استفاده از یاتاقان ها بسیار گسترش یافت. هر چند که بیشتر آنها از نوع یاتاقان های محوري بودند و از نوع یاتاقان های ضد اصطکاک کمتر استفاده می‌شد.

در قرن هجدهم یکی از مشکلات بزرگی که مانع سفرهای دور و دراز می‌شد «طول جغرافیایی» بود. بعلت عدم توانایی در اندازه گیری طول جغرافیایی هنگامیکه دریانوردان از خشکی به حدی دور می‌شدندکه قادر به دیدن آن نبودند، به احتمال زیاد گم می‌شدند. جان هریسون این مشکل را بكمک یک ساعت دریانوردی، که «کرنومتر» نامیده می‌شد، حل کرد. در یکی از نمونه های اولیه آن یک بیرونیگ محصور بکار رفته بود. در ادامه برای کوچکتر کردن کرنومتر این نوع اولیه بیرونیگ های ضد

اصطکاک را با یاتاقان های محوری خیلی ریز ساخته شده از جواهرات عوض کرد. بطور کلی می توان گفت صنعت ساخت یاتاقان های ضد اصطکاک) یاتاقانهایی شامل عناصری که دارای حرکت دورانی هستند) از دهه هشتاد قرن نوزدهم-1890 (1880 شروع شد. وقتی که فردریش فیشر در آلمان راهی برای ساخت و تولید تپهای کروی، به تعداد زیاد و بصورت اقتصادی و مفرون به صرفه پیدا کرد، در قرن نوزدهم راه آهن، وسایل الکترونیکی، تلگراف، نیروی برق، تلفن و دوچرخه هم پیدا آمدند.

در بیشتر موارد، یک پیشرفت در تولید، کلید موافقیتی برای ساخت محصولات بهتر خواهد بود. بلبیرینگها ابتدا در دوچرخه ها بکار می رفت و با روی کار آمدن صنایع خودرو سازی که در اوایل قرن بیستم به وجود آمد، صنعت ساخت بلبیرینگ نیز به صنعت پیشرفتی ای تبدیل شد.

در همین سالها صنعت خودرو سازی به سرعت گسترش یافت. بطور مثال پلاک گذاری وسایل نقلیه در ایالات متحده از حدود یک هزار دستگاه در سال ۱۸۹۸ به ده هزار دستگاه در سال ۱۹۰۰ رسید و در سال ۱۹۰۶ بیش از صدهزار خودرو شماره گذاری شد.

این رقم هنگامی که هنری فورد در سال ۱۹۱۳ تحولی در صنعت خودرو سازی ایجاد کرد به بیش از یک میلیون در سال رسید. او با ایجاد خط تولید و ابداع قطعات تعویض پذیر باعث شد که خودرو برای افراد معمولی نیز قابل خرید باشد و تا سال ۱۹۲۲ ده میلیون خودرو در ایالات متحده نمره گذاری شود.

امروزه تعداد اتومبیل های جهان در حدود ۸۰۰ میلیون دستگاه تخمین زده می شود. صنایع خودرو سازی نیاز به جاده های بهتر و ابزار مناسبتر دارند و این یک چرخه بی انتها برای رشد و استغلال زایی است. همچنین فورد با بکارگیری صنعت خودرو سازی در کشاورزی باعث ابداع تراکتور فور دسان شد.

در شروع قرن بیستم یک کشاورز آمریکایی غذای ۵/۲ نفر را تامین می کرد، در صورتیکه امروزه هر کشاورز آمریکایی برای بیش از ۱۰۰ آمریکایی و ۳۲ نفر در کشورهای دیگر غذا تولید می کند. این انقلاب باعث آزادی عمل بقیه جمعیت می شود تا پیگیر پیشرفت های فکری، فرهنگی و اجتماعی شوند و از آن می توان به عنوان چیزی یاد کرد که باعث بوجود آمدن جوامع نوین شده است. کشاورزی مکانیزه را مانند تولید انبوه می توان از عواملی دانست که زمینه را برای دیگر پیشرفت‌های قرن بیستم فراهم آورده اند.

در نیمه اول قرن بیستم لوله های خلاء، رادیو، هوایپما، نایلون و آنتی بیوتیک ابداع شدند و در نیمه دوم آن انقلابی در وسایل الکترونیکی بوجود آمد که در حد قابل توجهی توانایی ما را در ارتباطات بالا برد و بازدهی تولید را در صنایع تولیدی و خدماتی افزایش داد. در این قرن سفرهایی هوایی برای گروهی از مردم مفرون به صرفه شد. همچنین انسان بعد از یک دهه کار دشوار در دهه (۱۹۷۰-۱۹۶۰) بر روی سطح ماه گام گذاشت.

فناوری موجود در عصر فضا سبب ایجاد ماهواره های ارتباطی، تلفن همراه، اینترنت و انقلاب در صنایع کامپیوتری شد. در سال ۱۹۸۵ یک ابر کامپیوتر IBM سه میلیون دلار قیمت داشت. امروزه یک کامپیوتر خانگی هزار و پانصد دلاری کار همان ابر

کامپیوترا صد برابر سریع تر انجام می دهد. مواد مرکب پیچیده ای نیز تولید شده است و ما قرن بیستم را با شروع تحقیقات ژنتیکی به پایان رساندیم که زمینه را برای گامهای بلندی در زمینه علوم پزشکی فراهم کرده است.

در این میان سرعت تغییرات در حد قابل توجهی چشمگیر بوده است. پنج هزار سال طول کشید تا اختراع یک چرخ ساده به ابداع راه آهن بررسیم ولی در یک دوره ۶۶ ساله (معادل عمر انسان) ما از پرواز اولین انسان به اولین قدم انسان بر روی سطح ماه رسیدیم.

در قرن اخیر نه تنها فن آوری یاتاقان های ضد اصطکاکی بهبود یافته و نقش مهمی در جابجایی مطلوب مردم بازی می کنند، بلکه صنعت یاتاقان سازی نیز بطور مقابل از فن آوری های جدید سود می برد. امروزه عملکرد یاتاقانها تحت تاثیر دقت هندسی، کیفیت و خصوصیات فولادی استکه برای ساخت آن بکار می رود. در دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰ محققان دریافتند که سفرهای فضایی بدون داشتن علوم پایه ای در مورد وسائل ضد اصطکاک در محیط خلا فضا غیرممکن است. در این باره ای ان. گروبین از موسسه مرکز تحقیقات علمی و فناوری مهندسی مکانیک در مسکو با دو نفر انگلیسی به نامهای دی. داووسون از دانشگاه لیدز و جی. آر. هیگینسون از دانشکده علوم دانشگاه نظامی شیرونهم، تئوری روغنکاری الاستورهیدرودینامیک را مطرح کردند که طرز کاری برای یاتاقان ها و چرخ دنده ها ارائه می داد. همانطور که نام این تئوری نشان می دهد با در نظر گرفتن تغییر شکل قطعات پلاستیکی در تماس، می توان به ضرورت وجود لایه ضخیم تری از روان کننده بین قطعات متحرک پی برد. از سوی دیگر تنش بسیار زیادی که در سطح تماس به وجود می آید باعث می شود که روان کننده (یا روغن) به یک شبه جامد، که از نظر غلظت و چگالی به آسفالت می ماند، تبدیل شود. در نتیجه مانع تماس فلز با فلز در قسمتهای متحرک و شیارها و دیواره ها می شود.

پیشرفت در زمینه علوم الکترونیک وسائلی در اختیار صنعت یاتاقان سازی قرار داده است تا این تئوری ها را بررسی و اصول پایه ای دینامیک ماشین ابزار را درک کرده و در نتیجه بتواند دقت سنگ کاری (سمباده زنی) را افزایش دهد.

همچنین تجهیزات فرآصوتی را پیشرفت دهد تا به این وسیله بتواند کیفیت و خصوصیات فولاد را بهبود بخشدند. در اویل دهه ۱۹۷۰-۱۹۸۰ شرکت اینتل یک ریز پردازنده اختراع کرد و در نتیجه دقیق و مداوم ماشین ابزار و فرآیند تولید فولاد بطور کامل اقتصادی شد. نتیجه نهایی این است که در طول ۲۰ سال گذشته یاتاقانهایی با قطر داخلی کمتر از ۱۰۰ میلی متر طول عمرشان ۱۰ برابر شده و یاتاقانهایی با قطر داخلی بیش از ۲۰۰ میلیمتر عمرشان ۲۰ برابر شده است. در مقابل، دقت زیاد ابزار مکانیکی، تولید قطعات خیلی کوچک تر و ظریف تر از وسائل الکترونیکی را میسر کرده است.

به هر حال یاتاقانها، فقط یکی از قسمت های مکانیکی به کار رفته در جعبه دنده و محورهای انتقال قدرت هستند. طراحی و انتخاب چرخ دنده نیاز به بررسی دقیق تری دارد. چون نه تنها در معرض شکست تماسی (در اثر تماسی دو لبه) قرار دارند بلکه در معرض شکست خمشی و سایش نیز قرار دارند. در طراحی جعبه دنده ها و محورهای انتقال قدرت باید تمام سامانه را با هم در نظر گرفت.

طراحی و انتخاب دقیق یاتاقان ها، چرخ دنده ها، روان کننده ها و گردگیر پوسته نیز برای موقیت طرح، لازم و ضروری است.

در ۲۰ سال گذشته با ترکیب آخرین روش های طراحی کامپیوتری و نتیجه به دست آمده از پیشرفت بلبرینگها و عملکرد چرخ دنده ها، انتقال قدرت به حدی ارتقاء پیدا کرده است که با استفاده از همان فضای قبلی می توانیم تا ۳ برابر توان را انتقال دهیم. از هنری تیمکن، مخترع رولربرینگ های مخروطی این جمله نقل شده است: «کسی که بتواند چیزی بسازد که اصطکاک را بطور اصولی کاهش دهد به پیده واقعاً ارزشمندی دست یافته است.

«عنوان یک کار مهیج اجتماعی در سال ۱۹۳۰ در شیکاگو، سه زن با کفش های پاشنه بلند، یک لوکوموتیو ۳۲۳ تی را که برای شرکت تیمکن ساخته شده بود و با بلبرینگ های ساخت همین شرکت غلت می خورد، به زحمت کشیدند.

بیرینگ ها

Bearing مخفف از فعل **Bear To** به معنی حمل کردن است، بیرینگ ها کلیدیاتاقان های غلتی هستند. بیرینگ ها در هر دستگاهی که دارای اجزای گردنده هستند جهت ثابتیت موقعیت و کنترل و نگهداری بار قسمت متحرک، مورد استفاده قرار میگیرند و بسته به کاربرد دارای گونه های مختلفی هستند.

اصطلاحات بیرینگ ها :

۱-قطعات غلتده (ساچمه و رولر)

۲-نشیمنگاه

۳-شفت

۴-شانه پله شفت

۵-قطر شفت

۶-صفحه قفل کننده

۷-آب بندی شعاعی شفت


۸-بینگ فاصله انداز

۹-قطر داخلی نشیمنگاه

۱۰-سطح داخلی نشیمنگاه

۱۱-درپوش نشیمنگاه

۱۲-خارفري



أنواع بيرينگ ها :

Deep groove ball bearing, open basic design



بلبرینگ شیار عمیق - طرح اصلی باز

Deep groove ball bearing with contact seals



بلبرینگ شیار عمیق با آب بند تماسی

Deep groove ball bearing, single row with fixed section



بلبرینگ شیار عمیق - یک ریفه با مقطع ثابت

Deep groove ball bearing, double row



بلبرینگ شیار عمیق - دو ریفه


Cylindrical roller bearing, double row, NN type



رولبرینگ استوانه ای با طرح NN

×


Cylindrical roller bearing, four-row



رولبرینگ استوانه ای چهار ردیفه

×


Full complement cylindrical roller bearing, single row



رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه یک ردیفه

×


Full complement cylindrical roller bearing, single row with seals



رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه دو ردیفه با آب بندی

×

Needle roller and cage assembly



مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی (یک ردیفه)


×

Cam roller, wide design




بلبرینگ تماسی زاویه ای

Support roller, without axial guidance




رولرپشتیبان بدون راهنمای محوری

Cam follower




بادامک پیرو

Support roller, with axial guidance




رولرپشتیبان با راهنمای محوری

Angular contact thrust ball bearing, single direction




x

Angular contact thrust ball bearing, double direction



x

Cylindrical roller thrust bearing, single direction



x

Needle roller thrust bearing




x

رولربرینگ استوانه ای کف گرد ، یک ردیفه

رولربرینگ سوزنی کف گرد- یک طرفه


Taper roller thrust bearing, single direction



x

رولربرینگ مخروطی کف گرد یک طرفه


Taper roller thrust bearing, double direction



x

رولربرینگ مخروطی کف گرد- دو طرفه

Spherical roller thrust bearing




x

رولربرینگ کروی کف گرد

Y-bearing with eccentric locking ring, inner ring extended at one side


Yبیرینگ - بارینگ قفل کن خارج از مرکز
بارینگ داخلی بیرون زده از یک طرف



>

Y-bearing with grub screw locking


Yبیرینگ - با قفل کن پیچ مغزی



>


Y-bearing with adapter sleeve

Yبیرینگ - با غلاف واسطه
برای نصب از غلاف واسطه استفاده می شود.



Yبیرینگ با رینگ داخلی استاندارد


Y-bearing with normal inner ring



>

Angular contact ball bearing, basic design


بلبرینگ تماس زاویه ای - طرح اصلی یک ردیفه



>


رولر بیرینگ استوانه ای طرح های
NU,N,NJ,NUP

Cylindrical roller bearing, single row, NU, N, NJ, NUP types



رولر بیرینگ - دو ردیفه با طرح
NNU

Cylindrical roller bearing, double row, NNU type



کاربری بیرینگ ها

(A) بلبرینگ ها

۱. بلبرینگ شیار عمیق : متداولترین نوع بلبرینگ در بازار است . موارد استفاده زیاد دارد و می تواند نیروهای شعاعی و نیروهای محوری را در دو جهت تحمل می کند و برای سرعت های بالا مناسب است .

۲. بلبرینگ تماس زاویه ای : سطوح غلتش در رینگ داخلی و خارجی بلبرینگ های تماس زاویه ای نسبت به یکدیگر در جهت محور بیرینگ جابجا شده اند . بنابراین این بیرینگ ها برای تحمل بار ترکیبی (بار محوري و شعاعي همزمان) طراحی شده اند . ظرفیت حمل بار محوري بلبرینگ های تماس زاویه ای با افزایش زاویه تماس ، افزایش می یابد . زاویه تماس ، زاویه بین خط ارتباط دهنده نقاط تماس ساقمه ها با سطوح غلتش در صفحه شعاعی (مسیر انتقال بار از یک سطح غلتش به سطح دیگر) و خط عمود بر محور بیرینگ است .

۳. بلبرینگ خودمیزان : این بیرینگ در یک طرف دو شیار دارد و در یک طرف سطح کروی می باشد که سطح کروی باعث خودمیزان می شود . در مواردی که محور با پوسته ای داخلی انطباق نداشته باشد ، یا محور دارای خیز باشد استفاده می شود . خیز : در علم فنی یعنی خم شدن محور

۴. بلبرینگ کف گرد : برای سرعت های بالا مناسب نیست و عملکرد آن برای محورهای عمودی بهتر است .

(B) رولبرینگ ها :

۱. رولبرینگ سیلاندری : نیروی شعاعی بیشتری را نسبت به بیرینگ ها تحمل می کند چون سطح تماس بیشتری دارند .

۲. رولبرینگ مخروطی : این بیرینگ ها قادر به تحمل نیروهای شعاعی است اما نیروهای محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند بنابراین به طور معکوس با جفت خودش به کار می رود .

۳. رولبرینگ سوزنی : دارای تحمل نیروهای شعاعی است در جایی که فضای شعاعی کمی موجود باشد از این رول استفاده می شود .

۴. رولبرینگ شبکه ای : این رولبرینگ ها دارای خاصیت خود میزانی است و برای بارهای ضربه ای مناسب است .

رولبرینگ ها و بلبرینگ ها قطعاتی هستند که امکان حرکت نسبی بین دو نقطه را از طریق غلتش فراهم می کنند در واقع یاتاقان های لغزشی هستند.

۱. از جهت تحمل نیرو :

بیرینگ های رادیال (شعاعی)

بیرینگ های اکسیال (محوری)

۲. به جهت شکل غلتک ها :

کروی

استوانه ای (رولر)

۳. نوع حرکت :

دورانی

رفت و برگشتی (خطی)

مزایای یاتاقان های غلتشی :

۱. ممان اصطکاکی در شروع حرکت کمتر است.
۲. از لحاظ نگه داری و سیستم روغن کاری ساده تر است.
۳. در واحد عرض میزان تحمل نیرو بیشتر است.
۴. از لحاظ ابعاد و کیفیت و عمر مفید استاندارد شده است.
۵. در بازار در دسترس است.

جنس بیرینگ

جنس بیرینگ ها فولاد آلیاژی کرم دار است که تا عمق کافی سخت شده است یعنی غیر قابل نفوذ است

ملاحظاتی که در جنس بیرینگ در نظر گرفته شود، شامل سختی برای ظرفیت حمل بار، مقاومت به خستگی تحت شرایط تماس غلتشی و شرایط روانکار تمیز یا الوده و پایداری ابعادی می باشد.

برای قفسه این ملاحظات شامل اصطکاک، کرنش، نیروهای اینرسی و در بعضی موارد واکنش شیمیایی روانکارهای خاص، حلal ها، خنک کننده ها و مبردها می باشد. اهمیت نسبی ملاحظات فوق می تواند تحت تاثیر پارامترهای عملکردی دیگر مانند خوردنگی، دمای بالا، بارهای شوک و یا ترکیبی از این شرایط و دیگر شرایط قرار گیرد.

آب بندهای تعاسی در بیرینگ های غلتشی اثر قابل ملاحظه ای برکارکرد و قابلیت اطمینان بیرینگ دارند. لذا مواد سازنده آنها باید مقاومت عالی در مقابل اکسیداسیون، حرارت و واکنش شیمیایی داشته باشند.

جنس رینگ ها و اجزای غلتند از فولاد بیرینگ سخت شونده عمقی می باشد.


جنس قفسه ها از متریال مختلفی شامل، اکثراً قفسه های ساخته شده از ورق فولادی پرسکاری شده از جنس ورق فولادی کم کربن، نورد گرم شده می باشند.

قفسه های فولادی ماشینکاری شده از جنس فولاد ساختمانی بدون الیاژ، به منظور افزایش مقاومت سایشی و لغزشی، بعضی از قفسه های فولادی ماشینکاری شده عملیات سطحی می شوند. قفسه های فولادی ماشینکاری شده در بیرینگ های بزرگ و یا در کاربردهایی که در انها خطر ایجاد ترک ناشی از واکنش شیمایی در صورت استفاده از قفسه برنجی وجود دارد، استفاده می شوند. این قفسه های فولادی را تا دمای کارکرد ۳۰۰ درجه استفاده کرد.

قفسه برنجی از ورق پرسکاری شده در بعضی بیرینگ های کوچک و متوسط بکار می رود و در کمپرسورها سیستم تبرید که از امونیم استفاده می شود که احتمال ترک برداشتن قفسه برنجی ماشینکاری شده یا قفسه فولادی استفاده کرد.

قفسه برنجی ماشینکاری شده، در اکثر روانکارهای بیرینگ نظیر روغن های مصنوعی و گریس های تاثیری براین قفسه ها نداشته و می توان انها را با حل اولانیک معمولی نیز تمیز کرد. قفسه های برنجی نباید در دمای بالاتر از ۲۵۰ درجه سانتیگراد استفاده شوند.


قفسه های پلیمری به روش تزریق پلاستیک پلی امید 6.6 می باشد، در جائیکه نیاز به چermگی (Toughness) بالا می باشد، نظیر جعبه محور و سایل نقلیه ریلی، از پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه، استفاده می شود. لازم بذکر در محدوده دمای 40-تا 70 درجه سانتیگراد قابل استفاده است.



قفسه های پرسکاری شده از جنس فولادی یا برنجی

a-قفسه فولادی یا برنجی نوع نواری b-قفسه فولادی پرج شده

c-قفسه فولادی یا برنجی از نوع Snap d-قفسه فولادی نوع پنجره ای فوق العاده



a : قفسه ماشین کاری شده دو تکه پرج شده b : قفسه ماشین کاری شده دو تکه به همراه پرج های سوراخ

سرخود c : قفسه ماشین کاری شده نوع پنجره ای یک تکه d : قفسه ماشینکاری شده نوع چنگکی دوبل e : قفسه

پنجره ای پلیمری ساخته شده به روش تزریق پلاستیک f : قفسه ماشین کاری شده یک تکه از جنس رزین فنولی

شماره فنی بیرینگ ها


شماره فنی بیرینگ ها به دو گروه اصلی تقسیم می شود، شماره فنی برای بیرینگ های استاندارد (که دارای ابعاد استاندارد) و شماره فنی برای بیرینگ های خاص (دارای ابعادی مطابق با نیاز کاربرد خاص می باشند و با شماره نقشه مربوطه مشخص می شود.

شماره فنی اصلی بیرینگ مشخص کننده:

- نوع
- طراحی اصلی
- ابعاد خارجی استاندارد بیرینگ پسوندها و پیشوندها مشخص کننده است.
- اجزای بیرینگ و یا
- طرح و مشخصات مقاومت با طرح اصلی بیرینگ

نمودار ۱: سیستم شماره فنی برای بیرینگ‌های استاندارد (متریک)

223		544	623	(0)4	
213		524	6(0)3	33	
232		543	622	23	
222		523	6(0)2	23	(0)3
241		542	630	32	22
231		522	6(1)0	22	12
			16(0)0	41	(0)2
240	323	534	639	31	31
230	313	514	619	60	30
249	303	533	609	50	20
239	332	513	638	7(0)4	40
139	248	532	628	7(0)3	30
130	238	512	618	7(0)2	39
(1)23		511	608	7(1)0	29
1(0)3		510	637	814	30
(1)22	294		719	894	69
(0)33	1(0)2	591	893	813	49
(0)32	1(1)0	627	718	812	38
		617	708	811	39
			708	29	39
				18	48



کد	نوع بیرینگ	کد	نوع بیرینگ	کد	نوع بیرینگ
0	Double row angular contact ball bearings	7	Single row angular contact ball bearings	QJ	Four-point contact ball bearings
1	Self-aligning ball bearings	8	Cylindrical roller thrust bearings	T	Taper roller bearings according to ISO 355-1977
2	Spherical roller bearings, spherical roller thrust bearings	C	CARB toroidal roller bearings		
3	Taper roller bearings	N	Cylindrical roller bearings.		
4	Double row deep groove ball bearings		A second and sometimes a third letter are used to identify the number of the rows or the configuration of the flanges, e.g. NJ, NU, NUP, NN, NNU, NNCF etc.		
5	Thrust ball bearings				
6	Single row deep groove ball bearings				



نحوه انتخاب بیرینگ


همه بیرینگ‌های استاندارد دارای یک شماره فنی اصلی می‌باشند که معمولاً شامل ۳ تا ۵ رقم و یا ترکیبی از حروف و ارقام است. (نمودار ۱)

$XXX\ XX\ suffix$ = شماره فنی یک بیرینگ را نمایش می‌دهند
bearing series به سه رقم سمت چپ شماره فنی است که می‌تواند رقم اول و دوم
ان نیز حذف گرد اطلاق می‌گردد.

علامت اول نشان دهنده نوع بیرینگ است و میتواند یک یا چند حرف باشد.
دو رقم بعدی مشخص کننده سری ابعادی ISO می‌باشند.

که رقم اول آن پهنج بیرینگ است (بعد B، T یا H) که به صورت کد شده است.

رقم دوم ارتفاع مقطع یا قطر خارجی بیرینگ (Selection Height)
دو حرف اخر قطر بیرینگ است با واحد اینچ یا میلیمتر بر عدد ۵ است و برای به
دست اوردن قطر داخلی بیرینگ باید دو عدد سمت راست را در عدد ۵ ضرب نمائیم)
قطر رینگ داخلی (شفت) (بدست می‌آید).



نکته: پهنا از روی قطر خارجی و قطر خارجی از روی قطر داخلی بدست می آید.
بطور مثال انتخاب یک بیرینگ از کاتالوگ شرکت SKF (نمودار ۱):
۶۱۸۱۹ : در آن جدول عدد ۶ نشان دهنده بیرینگ از نوع deep groove

$96=5*19$

و بعد در قسمت Designtion شماره فنی بیرینگ پیدا می کنیم و بعد از روی جدول مشابه شماره یک میزان $D=120$ و $B=13$ بدست می آید.

استثنایا:

استثناء یک:

در صورتیکه شماره فنی به ۶۲۰۴ و درواقعه ۶۰۴۰ بوده است که با توجه به اینکه در ان زمان خاص فقط سری صفر ساخته می شده ازنوشتن صفر صرفنظر کردن.

استثناء دوم:

برای قطرهای بین ۱۰ تا ۲۰ قاعده ضربدر ۵ برقرار نمی باشد.
۱۷، ۱۵، ۱۲، ۱۰

۶۰۳۰۳	→	۱۷
۶۰۲۰۲	→	۱۵
۶۰۲۰۱	→	۱۲
۶۰۲۰۰	→	۱۰

مثال N 6303 : مطابق با نمودار شماره یک، عدد ۶ نشان دهنده بیرینگ از نوع deep groove بوده است، مطابق با شرایط خاص بیان شده ۳۰ قطر ان معادل ۱۷ است، و طبق جدول شماره یک میزان $D=47$ و $B=14$ بدست می آید. و حرف N در قسمت پسوندها به ان پرداخته خواهد شد.

استثناء سوم:

برای قطرهای بالاتر از ۵۰۰ و زیر ۱۰، قطر بیرینگ را بدون کد شده بلافاصله پس از اسلش می اوریم:
مثال قطر داخلی: ۱۰۶۰ میلیمتر

۲۴۰۹۹
۲۴۰/۱۰۶۰

شماره فنی:

۶۱۸۹۹
۶۱۸/۵

مثال قطر داخلی: ۵ میلیمتر

شماره فنی:

استثناء چهارم:

برای قطرهای ۲۸ و ۳۲ که بر ۵ قابل تقسیم نمی شوند بصورت اسلش می

اوریم:

مثال قطر داخلی: ۲۸ میلیمتر

۶(۰)۲۹۹

شماره فنی:

۶۲/۲۸

مثال قطر داخلی: 5/8 اینچ

۶(۰)۲۰۳۹۹

شماره فنی:

۶۲۰۳/۸/۵ اینچ

Deep groove ball bearings, single row, with snap ring groove

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designations	
d	D	B	C	C_0	P_u	Reference speed	Limiting speed	kg	Bearing (R = with snap ring)	Snap ring
mm			kN		kN	r/min		-	* -SKF Explorer bearing	
10	30	9	5,4	2,36	0,1	56000	34000	0,032	6200 N *	SP 30
10	30	9	5,4	2,36	0,1	56000	34000	0,032	6200 NR *	SP 30
10	30	9	5,4	2,36	0,1	56000	28000	0,032	6200-2ZNR *	SP 30
10	30	9	5,4	2,36	0,1	56000	34000	0,032	6200-ZNR *	SP 30
12	32	10	7,28	3,1	0,132	50000	32000	0,037	6201 N *	SP 32
12	32	10	7,28	3,1	0,132	50000	32000	0,037	6201 NR *	SP 32
12	32	10	7,28	3,1	0,132	50000	26000	0,037	6201-2ZNR *	SP 32
12	32	10	7,28	3,1	0,132	50000	32000	0,037	6201-ZNR *	SP 32
15	35	11	8,06	3,75	0,16	43000	28000	0,045	6202 N *	SP 35
15	35	11	8,06	3,75	0,16	43000	28000	0,045	6202 NR *	SP 35
15	35	11	8,06	3,75	0,16	43000	22000	0,045	6202-2ZNR *	SP 35
15	35	11	8,06	3,75	0,16	43000	28000	0,045	6202-ZNR *	SP 35
17	40	12	9,95	4,75	0,2	38000	24000	0,065	6203 N *	SP 40
17	40	12	9,95	4,75	0,2	38000	24000	0,065	6203 NR *	SP 40
17	40	12	9,95	4,75	0,2	38000	19000	0,065	6203-2ZNR *	SP 40
17	40	12	9,95	4,75	0,2	38000	24000	0,065	6203-ZNR *	SP 40
17	47	14	14,3	6,55	0,275	34000	22000	0,12	6303 N *	SP 47
17	47	14	14,3	6,55	0,275	34000	22000	0,12	6303 NR *	SP 47
17	47	14	14,3	6,55	0,275	34000	17000	0,12	6303-2ZNR *	SP 47
17	47	14	14,3	6,55	0,275	34000	22000	0,12	6303-ZNR *	SP 47
20	42	12	9,95	5	0,212	38000	24000	0,069	6004 N *	SP 42
20	42	12	9,95	5	0,212	38000	24000	0,069	6004 NR *	SP 42
20	42	12	9,95	5	0,212	38000	19000	0,069	6004-2ZNR *	SP 42
20	42	12	9,95	5	0,212	38000	24000	0,069	6004-ZNR *	SP 42
20	47	14	13,5	6,55	0,28	32000	20000	0,11	6204 N *	SP 47

جدول شماره ۱

پیشوندها و پسوندها در شماره فنی:

پیشوندها

پیشوندها برای مشخص کردن اجزای یک بیرینگ بکار می روند و معمولاً بعد از آن شماره فنی کامل آورده می شود و یا برای جلوگیری از اشتباه بین شماره های فنی بکار می روند.

- GS: واشر نشیمنگاه در رولر بیرینگ ها استوانه ای کف گرد
- K: مجموعه رولرها و قفسه های در رولربیرینگ های استوانه ای کف گرد
- K- (Cup): رینگ داخلی با مجموعه رولرها و قفسه (Cone) یا رینگ خارجی (Cup) یک رولر بیرینگ مخروطی اینچی متعلق به سری های استاندارد ABMA
- L: رینگ داخلی یا خارجی قابل تفکیک از یک بیرینگ تفکیک پذیر
- R: رینگ داخلی یا خارجی به همراه مجموعه رولرها و قفسه از یک بیرینگ تفکیک پذیر
- W: بلبیرینگ شیار عمیق ضد زنگ
- WS: واشر شفت در رولربیرینگ های استوانه ای کف گرد
- ZE: بیرینگ به همراه سیستم نصب سنسوری

پسوندها:

- پسوندها جهت مشخص کردن طرح ها یا گونه هایی که به طریقی از طرح اصلی مقاومت هستند، بکار می روند. که تعدادی از پسوندها به شرح ذیل می باشند:
- A : انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به نوع بیرینگ یا سری های بیرینگ دارد.
- AC : بلبیرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه بدون شیار جازنی ساقمه
- ADA: شیار خار فنری اصلاح شده در رینگ خارجی، دو تکه رینگ داخلی به کمک یک رینگ نگهدارنده یکپارچه می شوند.
- B: انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن نسبت به سری های بیرینگ خاص دارد. مثل ۷۲۲۴B بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه با زاویه تماس ۴۰ درجه
- C : انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن نسبت به سری های بیرینگ خاص دارد، مثل ۲۱۳۰۶ C، رولر بیرینگ کروی با رینگ داخلی بدون لبه، رولر های متقاضی، رینگ راهنمای شناور و قفسه نوع پنجره ای از جنس فولاد پرسکاری شده.
- CA: ۱- رولر بیرینگ کروی با طرح C اما با لبه های نگه دارنده بر روی رینگ داخلی و قفسه ماشینکاری شده. ۲- بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می گیرند دارای لقی محوري کمتر از نرمال (CB) می باشد.
- CAC: رولربیرینگ کروی با طرح CA اما با تقویت هدایت رولرها
- CB: ۱- بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می گیرند دارای لقی محوري نرمال قبل از نصب می باشند. ۲- لقی محوري کنترل شده در بلبیرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه

CC:	رولربیرینگ کروی طرح C با تقویت هدایت رولرهای ۲-بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب جفتی دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌گیرند دارای لقی محوری بیشتر از نرمال (CB) می‌باشد.
CLN:	رولربیرینگ مخروطی با تلرانس مطابق با کلاس X6 استاندار ISO
CL0:	رولربیرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس 0 استاندار ANSI/ABMA
CL00:	رولربیرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس 00 استاندار ANSI/ABMA
CL3:	رولربیرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس ۳ استاندار ANSI/ABMA

CL7 C: رولربیرینگ مخروطی با رفتار اصطکاکی خاص و دقت حرکتی بالا CN: لقی داخلی نرمال، معمولاً با حرف اضافی دیگر برای نشان دادن محدوده لقی کاهش یا جابجا شده بکار می‌رود، مثلاً:
 CNH: نیمه بالایی محدوده لقی نرمال
 CLN: نیمه پائینی محدوده لقی نرمال
 CNM: دو ربع میانی محدوده لقی نرمال
 CNP: نیمه بالایی محدوده لقی نرمال و نیمه پائینی محدوده لقی C3
 حروف H، L، M، P همچنین با کلاس‌هایی لقی C2، C3، C4 و C5 نیز استقاده می‌شوند.

CV: رولربیرینگ استوانه ای بدون قفسه با طرح داخلی اصلاح شده CS: آب بندی تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) تقویت شده با ورق فولادی دریک طرف بیرینگ
 2CS: آب بندهای تماسی نوع CS در دو طرف بیرینگ
 CS 2: آب بند تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بیرینگ

2CS2: آب بند تماسی نوع 2CS در دو طرف بیرینگ
 CS5: آب بندی تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بیرینگ
 2CS5: آب بند تماسی نوع CS5 در دو طرف بیرینگ
 C1: لقی داخلی بیرینگ کم تر از C2
 C2: لقی داخلی بیرینگ کم تر از نرمال (CN)
 C3: لقی داخلی بیرینگ بیشتر از نرمال (CN)
 C4: لقی داخلی بیرینگ بیشتر از C3
 C5: لقی داخلی بیرینگ بیشتر از C4
 C02: تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌های حرکتی رینگ داخلی یک بیرینگ کامل
 C04: تلرانس کاهش یافته برای دقت‌های حرکتی رینگ خارجی یک بیرینگ کامل
 C02 + C04 : C08

C02 + C04+C3

C10: تلرانس کاهش یافته برای قطرهای داخلی و خارجی

D: انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سرهای بیرینگ خاص دارد برای مثال:

3310D: بلبیرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه با رینگ داخلی دو تکه

DA: شیار خار فری اصلاح شده بر روی رینگ خارجی، دو تکه رینگ داخلی به وسیله یک رینگ نگهدارنده یکپارچه می شود.

DB: دو بلبیرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه یا رولربیرینگ یک ردیفه مخروطی که برای نصب پشت به پشت جفت شده اند، حروف بعد از DB تعیین کننده مقدار لقی یا پیش بار در بیرینگ های جهت شده قبل از نصب می باشند.

A : پیش بار کم

B : پیش بار متوسط

C: پیش بار زیاد

AC: لقی محوری کم تر از نرمال CB

CB: لقی محوری نرمال

CC: لقی محوری بزرگتر از نرمال CB

C: لقی محوری خاص بر حسب میکرومتر

GA: پیش بار کم

GB: پیش بار متوسط

G: پیش بار خاص بر حسب daN

برای رولر بیرینگ های مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی بین رینگ های داخلی یا خارجی با دو رقم که بین DB و حروف بالا قرار می گیرد تعیین می شود.

DF: دو بلبیرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه یا رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت جلو به جلو جفت شده اند.

DT: دو بلبیرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبیرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه و یا رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت پشت سرهم جفت شده اند. برای رولربیرینگ مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی بین رینگ های داخلی یا خارجی با دو عدد که بعد از DT قرار می گیرند تعیین می شوند.

E: انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سرهای بیرینگ خاص دارد. معمولاً مشخص کننده اجزای غلتنه تقویت شده می باشد.

EC: رولربیرینگ استوانه ای یک ردیفه با طرح داخلی بهینه شده و تماس بین انتهای رولرها و لبه اصلاح شده

ECA: رولر بیرینگ کروی طرح CA با رولرها تقویت شده

ECAC: رولربیرینگ کروی طرح CAC با رولرها تقویت شده

F: قفسه فولادی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص و مرکز شده برروی اجزای غلتنه، طرح ها و جنس های متفاوت با یک عدد بعد از F مشخص می شوند، نظیر F1

FA: قفسه فولادی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص که نسبت به رینگ خارجی مرکز شده است.

FB: قفسه فولادی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص که نسبت به رینگ داخلی مرکز شده است.

G: بلبرینگ تماس زاویه یک ردیفه برای نصب جفتی، بلبرینگ هایی که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو جفت می شوند دارای لقی محوري معینی قبل از نصب می باشند.

.. G.. بیرینگ پرشده با گریس، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد گریس و حرف سوم مشخص کننده نوع گریس است.
معنی حرف دوم به شرح زیر است.

E گریس EP

F گریس سازگار با صنایع غذایی

J گریس برای دما بالا، برای مثال از 20- تا 130 درجه سانتیگراد

L: گریس برای دمای پائین، برای مثال از 50- تا 80 درجه سانتیگراد

M: گریس برای دمای متوسط، برای مثال از 40- تا 110 درجه سانتیگراد

X: گریس برای دما پائین و بالا، برای مثال از 40- تا 140 درجه سانتیگراد

یک رقم بعد از سه حرف کد گریس، نشان دهنده مقدار گریس متفاوت با مقدار استاندارد می باشد. ارقام ۱ و ۲ و ۳ مقدار کمتر از استاندارد و ارقام ۴ تا ۹ مقدار گریس بیشتر از استاندارد را نشان می دهد.

مثال: GEA: گریس EP پرشده با مقدار استاندارد

GLB2: گریس برای دما پائین ۱۵% تا ۲۵% بیرینگ پرشده است.

GA: بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده اند دارای پیش بار کم قبل از نصب می باشند.

GB: بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو بلبرینگ که بصورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده اند دارای پیش بار کم قبل از نصب می باشند.

GC: بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده اند دارای پیش بار زیاد قبل از نصب می باشد.

NLGJ: بلبرینگ پرشده از گریس با پایه پلی اوره با غلظت ۲ مطابق معیار NLGI برای دمای 30- سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد (میزان گریس در حد نرمال)

CXN: بلبرینگ پرشده از گریس با پایه پلی اوره با غلظت ۲ مطابق معیار NLGI برای دمای 40- سانتیگراد تا 150 درجه سانتیگراد (میزان گریس در حد نرمال)

H: قفسه نوع snap سخت شده از جنس فولاد پرسکاری شده.
 HA: بیرینگ یا اجزای بیرینگ که سختی سطحی شده اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HA عددی به معنی زیر اورده می شود.

- 0 بیرینگ کامل
- 1 رینگ داخلی و خارجی
- 2 رینگ خارجی
- 3 رینگ داخلی
- 4 رینگ داخلی، خارجی و اجزای غلتنه
- 5 اجزای غلتنه
- 6 رینگ خارجی و اجزای غلتنه
- 7 رینگ داخلی و اجزای غلتنه

HB: بیرینگ یا اجزای بیرینگ که سخت شده اند.

HC: بیرینگ یا اجزای بیرینگ از جنس سرامیک

HE: بیرینگ یا اجزای بیرینگ از فولاد ریخته شده در خلاء

HM: بیرینگ یا اجزای بیرینگ که سختی ماتزینی شده اند.

HN: بیرینگ یا اجزای بیرینگ که عملیات حرارتی سطحی خاص شده اند

HT: گریس برای کارکرد در دمای بالا برای مثل از ۲۰-۱۳۰ درجه سانتیگراد تا درجه سانتیگراد، HT و دو رقم بعد ازان مشخص کننده گریس واقعی می باشد. گریس های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با دو رقم بعد از HT مشخص می شوند. مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حرف یا ترکیب حرف/ عدد بعد از HTxx مشخص می شود.

A: میزان گریس کمتر از استاندارد

B: میزان گریس بیشتر از استاندارد

C: میزان گریس بیشتر از ۷۰%

F1: میزان گریس کمتر از استاندارد

F7: میزان گریس بیشتر از استاندارد

F9: میزان گریس بیشتر از ۷۰%

مثالها: HT24B، HT22، HTB

HV: بیرینگ یا اجزای بیرینگ از فولاد ضدزنگ قابل سخت شدن، برای جزئیات بیشتر بعد از HV عددی اورده می شود.

J: قفسه فولادی سخت شده، پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنه، طرح های متفاوت با یک عدد بعد از J مشخص می شوند برای مثل J1

JR: قفسه از دو واشر تخت سخت نشده از ورق فولادی که به یک دیگر پرچ شده اند.

K: رینگ داخلی مخروطی، مخروط ۱:۱۲

K30: رینگ داخلی مخروطی، مخروط ۱:۳۰

LHL: گریس برای دماهای کم یا زیاد (برای مثل از 40-140 درجه سانتیگراد) دو عدد پس از LHT نوع گریس را مشخص می کند یک حرف یا ترکیب حرف/ عدد

- بعد از LHT مشخص کننده درجه پرکردن متفاوت از استاندارد می باشد. مثال LHT23C، LHT23
- LS: آب بندی تماسی از جنس لاستیک اکریلو نیتریل بوتادین(NBR) با پلی اوره (AU) در یک طرف بیرینگ یا بدون ورق تقویت کننده فولادی
- 2LS: آب بندی تماسی LS در دو طرف بیرینگ
- LT: گریس برای دمای پائین (برای مثال دمای بین 50- تا 80 سانتیگراد) LT و دو عدد پس از آن مشخص کننده گریس واقعی می باشند.
- L4B: رینگ های بیرینگ با پوشش سطحی خاص
- L5B: اجزایی غلتده با پوشش سطحی خاص
- L5DA: بیرینگ No Wear با اجزایی غلتده پوشش داده شده
- L7DA: بیرینگ No Wear با اجزایی غلتده و سطوح غلتش رینگ های داخلی و خارجی پوشش داده شده.
- M: قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزایی غلتده. طرح یا جنس متفاوت با عدد یا حرفی متفاوت با پس از M مشخص می شود. مثال MC، M2
- MA: قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز نشده نسبت به رینگ خارجی
- MB: قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز نشده نسبت به رینگ داخلی
- ML: قفسه برنجی نوع پنجره ای یکپارچه و مرکز نشده نسبت به رینگ داخلی یا خارجی
- MP: قفسه برنجی نوع پنجره ای یکپارچه پرچ شده یا برقو شده، مرکز نشده نسبت به رینگ داخلی یا خارجی
- MR: قفسه نوع پنجره ای یکپارچه ماشینکاری شده از جنس برنجی، مرکز شده نسبت به اجزایی غلتده
- MT: گریس برای دمای متوسط (برای مثال از 30- تا 110 سانتیگراد) دو عدد پس از MT مشخص کننده نوع گریس می باشد، و میزان پرشدن گریس نشان می دهد.
- N: شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی
- NR: شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی به همراه خار فنری
- N1: یک شیار برای ثابت کردن بیرینگ در پیشانی رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه
- N2: دو شیار برای ثابت کردن بیرینگ در پیشانی رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه در فاصله ۱۸۰ درجه از همدیگر
- P: قفسه پلی امید 6.6 تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزایی غلتده مرکز شده است.
- PH: قفسه از جنس پلی اتراتر کتون که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزایی غلتده مرکز شده است.
- PHA: قفسه از جنس پلی اتراتر کتون که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به رینگ خارجی مرکز شده است.
- PHAS: قفسه از جنس پلی اتراتر کتون تقویت شده با الیاف شیشه که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به رینگ خارجی مرکز شده است به همراه شیار روانکاری در سطوح راهنمای
- P4: دقت های ابعادی و حرکتی مطابق با کلاس ترانس ISO4

P5 : دقت های ابعادی و حرکتی مطابق با کلاس ترانس ISO5

P6 : دقت های ابعادی و حرکتی مطابق با کلاس ترانس ISO6

P6+C2 : P62

P6+C3 : P63

Q: هندسه داخلی و صافی سطوح بهینه شده (رولربیرینگ مخروطی)

:R

1- بیرینگ خارجی با فلنچ خارجی

2- سطح حرکتی قوسی (بیرینگ های چرخی)

RS: آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین(NBR) در یک طرف بیرینگ با یا بدون ورق فولادی تقویت کننده

2RS: آب بندی نوع RS در دو طرف بیرینگ

RS1: آب بندی تماسی از جنس لاستیک اکریلو نیتریل بوتادین(NBR) در یک طرف بیرینگ با ورق تقویت کننده فولادی

2RS1: آب بند RS1 در دو طرف بیرینگ

RS1Z: آب بند تماسی از جنس لاستیک اکریلو نیتریل بوتادین(NBR) با ورق فولادی تقویت کننده در یک طرف بیرینگ به همراه حفاظ فولادی در طرف دیگر

6205Z: به معنی این است که یک طرف بیرینگ درپوش یا آبند دارد.

6205 2Z: به معنی این است که دو طرف درپوش یا آبند دارد.

6205 RS : به معنی این است که یک طرف کاسه نمد دارد.

6205 2RS : به معنی اینکه دو طرف بیرینگ کاسه نمد دارد.

6205 N: به معنی این است که در رینگ خارجی یک شیار برای خارجاسازی شده.

مثالهای از شماره فنی

مثالهایی از شماره فنی Designation examples		Group 1			Group 2		Group 3		/		Group 4.1		Group 4.2		Group 4.3		Group 4.4		Group 4.5		Group 4.6	
		1	2	3																		
6205-2RS1NRTN9/P63LT20CVB123	6205		-RS1NR	TN9	/		P63												LT20C	VB123		
23064 CACKF/HA3C084S2W33	23064	CC	K		/	HA3	C084			S2	W33											
Basic designation		شماره اصلی																				
Space 1)		فاصله																				
Suffixes		پیسوند																				
Group 1: Internal design		گروه ۱: طراحی داخلی																				
		گروه ۲: طراحی خارجی (آب بند هاشیار خارفونری،...)																				
Group 2: External design (seals, snap ring groove etc.)																						
Group 3: Cage design		گروه ۳: طرح قفسه																				
Oblique stroke 2)		خط مورب																				
Group 4: Variants		گروه ۴:																				
4.1 Materials, heat treatment		گروه ۴-۱: جنس، عملیات حرارتی																				
4.2 Accuracy, clearance, quiet running		گروه ۴-۲: دقت، لقی، حرکت بی سر و صدا																				
4.3 Bearing sets, paired bearings		گروه ۴-۳: بیرینگهای جفت شده، مجموعه چند بیرینگ																				
4.4 Stabilisation		گروه ۴-۴: پایدارسازی																				
4.5 Lubrication		گروه ۴-۵: روانسازی																				
4.6 Other variants		گروه ۴-۶: متغیرهای دیگر																				
1) A space is not included if the first suffix is a Group 2 suffix with a hyphen, or a Group 4 suffix which is always preceded by an oblique stroke																						
2) When several Group 4 suffixes are combined, the oblique stroke is usually only used once, in front of the first Group 4 suffix, the exceptions to this are if two suffixes which follow each other and begin with a figure, e.g. 6310/C4/630251, or if a suffix identifying a reduced clearance range is immediately followed by a grease designation and otherwise no unambiguous identification is possible, e.g 6205-2Z/C2L/HT51 (= C2L + HT51) and 6205-2ZC2LHT51 (= C2 + LHT51)																						

پارامترهای موثر در انتخاب بیرینگ ها :

۱. فضای موجود
 ۲. میزان بار
 ۳. جهت نیرو از شعاعی به محوری
 ۴. خود میزانی
 ۵. سرعت (سرعت بال بیشتر است)
 ۶. دقت
 ۷. صدا (صدای رول بیشتر است)
 ۸. صلابت : تغییر فرم پلاستیک را ندارد ، الاستیک هستند و تغییرناپذیرند.
 ۹. حرکت محوری : هرگاه شفت در معرض حرارت باشد باید از رولبرینگ استفاده شود.
 ۱۰. نصب (مونتاژ) و بیرون آوردن (دمونتاژ)
- تذکر : ایجاد گرما از دست دادن دقت و ایجاد سروصدای مقاومت زیاد در دوران از نشانی های خرابی بیرینگ است .

۲- میزان بار:

مقدار بار یکی از فاکتورهای تعیین کننده ابعاد بیرینگ است. عموما رولبرینگ ها توانایی حمل بار بیشتری نسبت به بلبرینگ ها با ابعاد مشابه دارند. همچنین بیرینگ های بدون قفس (تعداد ساقمه ها یا رولرهای بیشتر) توانایی حمل بار بیشتری نسبت به بیرینگ های قفسه دار مشابه دارند. بلبرینگ ها عموما برای بارهای کم و متوسط بکار می روند. برای بارهای سنگین و شفت های قطره رولر بیرینگ ها انتخاب مناسب تری می باشند.

جهت بار
با رشعاعی
بار محوری،

۵- سرعت

سرعت کارکرد یاک بیرینگ توسط دمای مجاز کارکرد محدود می شود. بیرینگ هایی که اصطکاک داخلی کم داشته و در نتیجه حرارت کمی در انها تولید می شود برای کاربردهایی که در انها سرعت بالاست مناسب می باشد. بیرینگ های شیار عمیق و خود تنظیم در شرایطی که بار شعاعی خالص وجود دارد، می توان به بالاترین سرعت دست یافت، در حالی که بار ترکیبی وجود دارد می توان به بالاترین حد سرعت دست یافت. این موضوع به خصوص در رابطه با بلبرینگ های تماس زاویه دقیق یا بلبرینگ های شیار عمیق با ساقمه های سرامیکی صحت دارد. بیرینگ های کف گرد به علت طرح خاص خود نمی توانند در سرعت های بالا نظری بیرینگ های شعاعی کار کنند.

۷- حرکت بی سر و صدا

در بعضی از کاربردهای معین نظری الکتروموتورهای کوچک لوازم خانگی یا تجهیزات اداری سر و صدای ایجاد شده درین کارکرد عامل مهمی در انتخاب بیرینگ است. بیرینگ های شیار عمیق خاصی برای این کاربردها تولید می شوند.

۸- حلیبت:

سفتی یک بیرینگ بر اساس تغییر شکل الاستیک آن تحت بارهای واردہ مشخص می شود. معمولاً این تغییر شکل ها کوچک و قابل صرفنظر کردن می باشد. به علت نوع تماس بین اجزای دورانی و رینگ ها، رولربیرینگ ها نظری رولر بیرینگ استوانه ای و مخروطی درجه سفتی بالاتری نسبت به بلبیرینگ ها دارند. سفتی بیرینگ ها را می توان با پیش بار کردن انها افزایش داد (یعنی لقی کارکرد منفی تا سختی چیدمان بیرینگ ها تقویت شده و دقت های حرکتی افزایش یابد).

۹- حرکت محوری :

شفت و دیگر اجزای دورانی ماشین معمولاً توسط یک بیرینگ ثابت و یک بیرینگ شناور مهار می شوند. بیرینگ ثابت شفت را دو جهت محوری ثابت می کند و بیرینگ های مناسب برای این موقعیت بیرینگ هایی هستند که توانایی جابجایی محوری داشته و به همراه یک بیرینگ دیگر بکار می روند (یک بیرینگ برای تحمل بار شعاعی و دیگری برای حمل یا بار محوری بکار می رود).

۱۰- نصب و بیرون آوردن

رینگ داخلی استوانه ای

بیرینگ ها با رینگ داخلی استوانه ای و طرح قابل تفکیک، خصوصاً اگر انطباق تداخلی برای هر دو رینگ لازم باشد، راحت تر از بیرینگ ها با طرح تکیک ناپذیر نصب و بیرون اورده می شوند. همچنین در شرایطی که نصب و بیرون اوردن بارها باید تکرار شود، بیرینگ های قابل تفکیک ترجیح داده می شوند) زیرا رینگ همراه با مجموعه قفسه و ساقمه ها یا رولرها را میتوان به صورت مجزا از رینگ دیگر نصب کرد که شامل بیرینگ های چهار نقطه تماس، رولربیرینگ های استوانه ای، سوزنی و مخروطی و همچنین بلبیرینگ ها و رولربیرینگ های کف گرد است.

رینگ داخلی مخروطی بیرینگ ها با رینگ داخلی مخروطی را می توان به اسانی برروی شفت مخروطی یا شفت استوانه ای به کمک یک غلاف واسطه یا غلاف بیرون کشیدنی نصب کرد.

ظرفیت های حمل بار و عمر بیرینگها

ابعاد بیرینگ ها در یک کاربرد بر اساس ظرفیت حمل بار انها نسبت به بارهای واردہ و ملاحظات مربوط به عمر و قابلیت اطمینان انتخاب می شوند، مقادیر مربوط به ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی (Basic Dynamic Load Rating) C_d و ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی (Basic Static Load Rating) C_0 در جداول بیرینگ ها آورده شده اند. ظرفیت حمل بار دینامیکی و استاتیکی باید مستقل از یکدیگر بررسی شوند. در بررسی بارهای دینامیکی باید طیف بار دینامیکی وارد بر بیرینگ در نظر گرفته شود. این طیف بار شامل باید شامل بارهای سنگین که به صورت ناگهانی و به ندرت وارد می شوند، نیز باشد بار استاتیکی تنها شامل بارهای واردہ بر بیرینگ در

حال سکون یا دوران با سرعت کم ($n < 10 \text{ r/min}$) نمی باشد بلکه باید برای بارهای شوک (بارزیاد در زمان کوتاه) نیز ضریب اطمینان استاتیکی بررسی شود.

بارهای دینامیکی واردہ بر بیرینگ و عمر

ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی، C در محاسبات بیرینگ های تحت تنش دینامیکی و یا به عبارت دیگر بیرینگ های دورانی تحت بار، بکار می رود و بنابر به تعریف عبارت است از باری که عمر اسمی معادل ۱۰۰۰۰۰ دور را به دست می دهد) مطابق استاندارد ISO 281:1990 مقدار و جهت بار ثابت فرض شده است.

عمر یک بیرینگ غلتی عبارت است از:

۱-تعداد دوران ها یا

۲-تعداد ساعات کارکرد در یک سرعت خاص

که بیرینگ تحمل می کند قبل از این که اولین نشانه خستگی (پوسته شدن) بر روی یکی از رینگ ها یا اجزای غلتی ایجاد شود.

تجربه عملی نشان می دهد که دو بیرینگ ظاهرًا مشابه تحت شرایط کارکرد یکسان عمرهای متقاوی دارند. بنابراین به تعریف دقیق تری از طول عمر برای محاسبه ابعاد بیرینگ نیاز است. ظرفیت حمل بار براساس عمر می باشد و در تعریفی دیگر از عمر سرویس نیز استفاده می شود که نشان دهنده عمر واقعی بیرینگ است و این یک اطمینان ۹۰ درصد است، خرابی در حین کارکرد واقعی فقط به خاطر خستگی نیست بلکه به دلایل نظیر الودگی، سایش، عدم هماستایی و خوردهای عامل خرابی می باشند. در مواردی نیز از عمر مشخصه (Specification Life) نیز استفاده می شود این عمر توسط یک سازمان، براساس بار و سرعت فرضی تعیین شده توسط ان سازمان تعیین می شود، که عموما عمر L_{10} مورد نیاز براساس تجربیات به دست آمده از کاربردهای مشابه تعیین می شود.

بارهای استاتیکی واردہ بر بیرینگ

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی در موارد زیر در محاسبات بکار می رود:

۱-دوران در سرعت های کم ($n < 10 \text{ r/min}$)

۲-حرکات نوسانی آرام

۳-بیرینگ ساکن ولی تحت بار برای مدت طولانی

ضریب اطمینان برای بارهایی که در زمان کوتاه عمل می کنند نظیر شوک ها و بارهای حداکثر، در بیرینگ های در حال دوران (تحت تنش دینامیکی) یا بیرینگ های ساکن اهمیت زیادی دارد.

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مطابق با استاندارد ISO 76:1987 معادل با تنش سطحی در مرکز جزء غلتی/ سطح غلتی تحت بیشترین بار، به شرح ذیر می باشد.

۱- 4600MPA برای بلبیرینگ های خود تنظیم.

۲- 4200MPA برای بلبیرینگ های دیگر

۳- 4000MPA برای کلیه رولبرینگ ها

این تنش باعث تغییر شکل دائمی به اندازه تقریبی $1,000 \times$ قطر جزء غلتده / سطح غلتش می شود. برای بیرینگ های شعاعی، بار شعاعی خالص و برای بیرینگ های کف گرد، بار محوری خالص که در مرکز عمل می کند، در نظر گرفته می شود. بار های استاتیکی واردہ بر بیرینگ با محاسبه ضریب اطمینان استاتیکی، بصورت ذیل تعریف می گردد:

$$S_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

C_0 =ظرفیت اسمی حمل بار بر حسب کیلو نیوتن
 P_0 =بار معادل استاتیکی واردہ بر بیرینگ بر حسب کیلو نیوتن
 S_0 =ظرفیت اطمینان استاتیکی
در محاسبات بار استاتیکی معدل بیرینگ باید حداقل بار واردہ در نظر گرفته شود.

انتخاب ابعاد بیرینگ با استفاده از معادلات عمر

عمر اسمی یک بیرینگ طبق استاندارد (ISO 281:1990) از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p$$

اگر ساعت ثابت باشد ترجیحا عمر بر اساس ساعت کارکرد از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$L_{10h} = \left(\frac{10^6}{60n} \right) L_{10}$$

L_{10} =عمر اسمی (در قابلیت ۹۰٪)، میلیون دور

L_{10h} =عمر اسمی (در قابلیت ۹۰٪)، ساعت کارکرد

C =ظرفیت اسمی دینامیکی واردہ بر بیرینگ KN

P =بار معادل دینامیکی وارد بر بیرینگ، KN

n =سرعت دوران r/min

P =توان در معادله عمر

=3 برای بلبیرینگ ها

=10/3 برای رولر بیرینگ ها

شرایط روانکاری- نسبت لزجت K

اثر روانکار با توجه به درجه جداسازی سطوح غلتشی تعیین می شود. به منظور تشکیل فیلم روانکاری مورد نیاز لازم است که روانکار لزجت حداقلی را در دمای کارکرد داشته باشد.

شرایط روانکار با نسبت لزجت K تعیین می شود که نسبت لزجت واقعی V به لزجت اسمی برای روانکاری بهینه V_1 است. هر دو مقدار در دمای کارکرد بیرینگ اندازه گیری می شوند.

$$K = \frac{V}{V_1}$$

که در آن

$$K = \text{نسبت لزجت}$$

$$V = \text{lezjet واقعي در دمای کارکرد بر حسب } mm^2 / s$$

$$V_1 = \text{lezjet اسمی، به قطر متوسط و سرعت دورانی بستگی دارد بر حسب } mm^2 / s$$

به منظور تشکیل فیلم روانکاری کامل بین سطوح غلتشی لازم است که روانکار لزجت حداقلی در دمای کارکرد داشته باشد، که روانکار لزجت حداقلی در دمای کارکرد داشته باشد، که به آن لزجت اسمی گفته می شود و از نمودار ۲ بر اساس قطر متوسط بیرینگ $d_m = 0.5(d + D)$ بر حسب mm و سرعت دورانی n ، بر حسب r/min تعیین می شود.


وقتی دمای کارکرد قابل محاسبه باشد یا از تجربیات قبلی مشخص است، می توان با استفاده از نمودار ۳ لزجت را در دمای استاندارد 40 درجه سانتیگراد تعیین نمود.

لازم بذکر است که بعضی از بیرینگ های خاص مانند رولر بیرینگ کروی، مخروطی و کروی کف گرد، به طور طبیعی دمای کارکرد بیشتری نسبت به انواع دیگر بیرینگها نظیر بلبرینگ شیار عمیق و رولر بیرینگ استوانه ای در شرایط کارکرد مشابه دارند.


نمودار ۲

مقادیر تقریبی حداقل لزجت سینماتیکی γ_1 در دمای کارکرد

لزجت مورد نیاز γ_1 در دمای کارکرد، mm^2/s



نمودار ۳



علل تعویض بیرینگ ها :

- ۱. خستگی
- ۲. سایش (به علت نفوذ گردوغبار)
- ۳. شکستن قفسه
- ۴. تغییر شکل پلاستیک در اثر بارهای سنگین

جنس بیرینگ :

جنس موادی که در ساخت اجزای بیرینگ ها بکار می رود در کارکرد و قابلیت اطمینان بیرینگ های غلتشی اهمیت زیادی دارد، و ملاحظات خاص شامل سختی برای ظرفیت حمل بار، مقاومت به خستگی تحت شرایط تماس

Fit انطباقات :

مفهوم تلرانس : در تطبیق اندازه های دو قطعه که به نحوی با هم درگیر می شوند باید تلرانس را در نظر گرفت .

حدود تلرانس در قیمت قطعه ساخته شده تاثیر دارد . هر قدر تلرانس کوچکتر شود قیمت قطعه بالاتر می رود .

تلرانس به تعویض قطعه کمک می کند . معمولاً برای ساخت یک قطعه در نقشه یک اندازه ای اسمی داریم و یک حد بالا و یک حد پایین ای قطعه به نام شفت ، میله یا محور نامیده می شود .

تقسیمات کلی انطباقات :

(الف) انطباقات سبک

۱. آزاد (روان) : لقی زیاد برای جازدن به نیروی زیادی نیاز نیست .

۲. نسبتاً روان : با لقی متوسط برای جازدن فشار کم دست نیاز است .

۳. فیت : با لقی کم . با فشار کف دست جا می رود .

۴. نسبتاً سفت : بدون لقی : با ضربه سبک چکش

۵. خیلی سفت : تداخلی کم ، پرسی سبک . با نیروی پرس کم

(ب) انطباقات سنگین :

۱. پرسی : تداخلی متوسط با ضربه چکش سنگین درگیر می شود .

۲. پرسی محکم (تداخلی) : با نیروی زیاد و اختلاف دما جا کمی خورد . نوع اتصال دائم

۳. پرسی سنگین : تداخلی سخت نیاز به اختلاف دما دارد . از نظر استحکام اتصال مثل جوشکاری است .

انطباق توسط عملیات حرارتی (انقباضی) :

می توان با گرم کردن قطعه ای که دارای سوراخ است قطر آن را افزایش داد و بر عکس با سرد کردن میله می توان قطر موثر میله را کاهش داد . هنگامی که دو قطعه با هم درگیر می شوند . به تدریج به درجه حرارت تعادل می رساند یعنی دمای

قطعات با هم برابر می شود که در این حالت نیروهای شعاعی زیادی به یکدیگر وارد می کنند.

در عمل انطباق دو حالت بنای تشخیص است :

۱. ثبوت سوراخ یا سیلندر : در این حالت اندازهٔ سوراخ ثابت است و سایر اجزا تغییر می کند .


بنابراین ترانس سوراخ با حرف بزرگ و بالای اندازهٔ اسمی نوشته می شود .

۲. ثبوت میله : در این حالت اندازهٔ قطر میله ثابت است در این حالت ترانس میله با حرف کوچک سمت راست پایین نوشته می شود .

لقی داخلی بیرینگ ها

لقی داخلی بیرینگ بنا به تعریف کل فاصله ای است که یک رینگ نسبت به رینگ دیگر در جهت شعاعی (لقی شعاعی) یا درجهٔ محوری (لقی محوری) می تواند حرکت کند. (شکل شماره ۲)

لقی داخلی شعاعی Radial internal clearance



لقی داخلی محوری

شکل شماره ۲ : لقی محوری- لقی شعاعی

بین لقی داخلی یک بیرینگ قبل از نصب و لقی داخلی بیرینگ نصب شده که به دمای کارکرد می رسد (لقی کارکرد) تفاوت وجود دارد. لقی داخلی قبل از نصب بیشتر از لقی در حین کارکرد می باشد. زیرا درجهٔ انطباقات تداخلی رینگ ها مقاومت و انبساط حرارتی رینگ ها و دیگر اجزای نیز مقاومت می باشد. بنابراین رینگ ها منبسط یا فشرده شده و لقی تغییر می کند.

لقي داخلي نرمال به لقي گفته مي شود که بعد از نصب بيرينگ با تداخل توصيه شده و شرايط کارکرد طبیعی، لقي کارکرد مناسب را به دست مي دهد.

وقتي شرايط نصب و کارکرد با شرايط طبیعی متفاوت مي باشد، نظير انطباق تداخلی هر دو رينگ، افزایش دمای غيرمعمول و غيره، بيرينگ با لقي کم تر یا بيشتر از نرمال مورد نياز است در اين شرايط توصيه مي شود که لقي باقیمانده در بيرينگ را بعد از نصب بررسی کنيد.

بيرينگ ها با لقي غير نرمال را با پسوندهاي C1 تا C5 در شماره فني خود مشخص مي شوند.


- C1: لقي داخلي بيرينگ کم تر از
- C2: لقي داخلي بيرينگ کم تر از نرمال (CN)
- C3: لقي داخلي بيرينگ بيشتر از نرمال (CN)
- C4: لقي داخلي بيرينگ بيشتر از C3
- C5: لقي داخلي بيرينگ بيشتر از

به عنوان يك قانون عمومي، بلبيرينگ ها در حين کار کرد باید همیشه لقي داخلي صفر داشته باشند و يا کمي پيش بار شوند.

پيش باربيرينگ ها:

لقي کارکرد يا مثبت است يا منفي، وابسته به نوع کارکرد، در بيرينگ نياز باشد. در بيشتر کاربردها لقي کارکرد باید مثبت باشد و به عبارت ديگر بيرينگ در حين کار باید لقي باقیمانده، هرچند کم را داشته باشد.

ولي در بعضی کاربردها نياز به لقي کارکرد منفي و يا به عبارت ديگر پيش بار (Preload) مي باشد. تا سختي چيدمان بيرينگ ها تقويت شده و دقت هاي حرکتی افزایش يابد مثل ماشین هاي ابزار، پيش بار وابسته به نوع بيرينگ مي تواند محوري يا ساععي باشد. برای مثال: رولربيرينگ ها ي استوانه اي به علت طرح داخلي خاص فقط پيش بار ساععي مي شوند و بيرينگ هاي کف گرد و بيرينگ کف گرد و رولر بيرينگ هاي تماس زاويه اي يك ردifice و رولر بيرينگ هاي مخروطي معمولا به صورت محوري پيش بار مي شوند و عموما به همراه يك بيرينگ مشابه به صورت پشت به پشت يا جلو به جلو نصب مي شوند



نمودار، رابطه بین عمر بیرینگ و پیش بار/ لقی را نشان می دهد.

نکته: عمر بیرینگ تحت مقدار کمی پیش بار ماکزیمم خواهد شد، و با افزایش ان عمر بیرینگ کوتاه می شود.

عوامل اصلی خرابی های زود هنگام بیرینگ ها

(Poor Fitting)



نصب غلط (Poor Fitting)

حدود ۱۶٪ از خرابیهای زودرس بیرینگ ها ناشی از نصب نادرست و عدم آگاهی از وجود تجهیزات نصب صحیح است. نصب یا درآوردن صحیح و مؤثر بیرینگ ، با

یکی از روشهای مکانیکی، هیدرولیکی یا حرارتی میسر است. بدین منظور ابزار و تجهیزات جدیدی را برای آسانتر و سریعتر کردن کار نصب و درآوردن بیرینگ ها را در بازار عرضه میگردد. بکارگیری فنون و ابزارهای تخصصی از دیگر مراحل مثبت در راه رسیدن به حداقل زمان کار ماشین است.



روانکاری ضعیف (Poor Lubrication)

اگر بیرینگ های بسته یا آبیندار را کنار بگذاریم، با جرأت میتوان گفت که ۳۶٪ از خرابیهای زودهنگام بیرینگ ها در اثر انتخاب نادرست و اعمال مقدار ناکافی روانساز (که در ۹۰٪ کاربردها گریس است) رخ میدهد (رقم ۳۶٪ مربوط به صنایع در کشورهای پیشرفته صنعتی است و در کشور ما به تجربه تا دو برابر این رقم محتمل است). مسلماً بیرینگی که از روانکاری صحیح محروم باشد خیلی زودتر از طول عمر عادی اش خراب خواهد شد. بعلت اینکه دسترسی به بیرینگ ها در ماشین آلات معمولاً با دشواری همراه است، فراموش کردن روانکاری نیز عامل تشدید خرابی از ناحیه روانکاری ضعیف است. هر جا که نگهداری با ابزارهای سنتی و دستی امکانپذیر نباشد، سیستمهای روانکاری انوماتیک میتوانند روانکاری مطمئن را ایجاد نماید.



آلودگی (Contamination) بیرینگ یک قطعه بسیار دقیق است و در صورتی عملکرد مناسب خواهد داشت که خود و روانکار آن از آلودگی محافظت شوند. حداقل ۱۴٪ از تمامی موارد خرابی پیش از موعد بیرینگ‌ها ناشی از ورود آلودگی به محیط آنها است.



(Fatigue)

خستگی (Fatigue)


بارگذاری بیش از حد و همچنین عدم سرویس یا سرویس نامنظم آنها موجب ۳۴٪ از خرابیهای زودهنگام بیرینگهاست. خرابی ناگهانی یا غیرمنتظره قابل اجتناب است چرا که بیرینگ‌های تحت بار زیاد یا آنهایی که سرویس دهی خوب نشده‌اند، قبل از خرابی کامل از خود علائمی بروز می‌دهندکه با استفاده از تجهیزات مراقبت وضعیت می‌توان آنها را آشکارسازی نموده و با اقدامات اصلاحی، خرابی را به تعویق انداخت.

شرح مختصری در مورد همراستایی محورها

عدم همراستایی محورها هزینه ساز است: حدوداً ۵۰ درصد از خرابی‌های ماشین‌های دوار از عدم همراستایی محورها ناشی می‌شود. این خرابی‌ها موجب افزایش زمان توقف ماشین می‌گردد که بطور مستقیم افزایش هزینه‌ها را در پی دارد. علاوه بر این در اثر

همراستاسازی نادرست، روی اجزای ماشین، بار بیش از حد اعمال می شود که نتیجه آن افزایش سایش و استهلاک و مصرف انرژی است. هر ساله صنایع مبالغه هنگفتی را ناخواسته و نادانسته مصروف عوارض عدم همراستایی محورها می نمایند، در صورتیکه عدم همراستایی به آسانی و از طریق تعمیرات پیشگیرانه قابل حذف است. همراستاسازی مناسب و صحیح نه تنها پول شما را محفوظ داشته، بلکه ماشین آلات را سرپا و باکارکرد طولانی تر و مؤثرتر نگه می دارد.

روشهای همراستاسازی مرسوم فاقد دقیقت در حد نیاز ماشین آلات دقیق امروز است. روش همراستاسازی چشمی که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است سریع باشد، اما به شدت پر خطأ است. روش مرسوم دیگر بکارگیری ساعت اندازه گیری است، که اگرچه در صورت اجرای صحیح از دقیقت بالایی برخوردار است، اما بسیار وقت گیر بوده (حداقل چهار ساعت) و نیازمند فرد متخصص برای انجام آن می باشد.




A - روش همراستاسازی چشمی ، سریع اما پر خطأ
B - روش همراستاسازی با ساعت ، دقیق اما مشکل و وقت گیر

عدم همراستایی یا Misalignment چیست؟

هنگامیکه مرکز های دوران دو محور ماشین متصل به یکدیگر، در یک امتداد قرار نگیرند عدم همراستایی ایجاد می گردد.

دو نوع عدم همراستایی وجود دارد : موازی و زاویه ای.
عدم همراستایی در دستگاهها همواره ترکیب این دو نوع است.



هر استایی درست
عدم هر استایی زاویه ای
عدم هر استایی موازی (یا آفست)

مزایای همراستاسازی یا Alignment صحیح :

طول عمر بیشتر بیرینگ های روی دستگاه های محرک و متحرک
تش کمتر روی کوپلینگ، کاهش خطر گرم شدن بیش از حد و شکستن آن
سایش کمتر روی آبیندها، کاهش خطر آلودگی و نشت روانکار
کاهش در مصرف انرژی (بطور متوسط تا ۱۵٪)
ارتفاع و سر و صدای کمتر
افزایش زمان در حال کار ماشین

ابزار جدید جهت همراستاسازی:

Laser Alignment یا همراستاسازی لیزری

روش همراستاسازی لیزری به لحاظ برخورداری از سرعت کار زیاد و دقیق بسیار بالا مناسبترین جایگزین برای روش‌های سنتی است.

ده توصیه برای نگهداری بیرینگ

۱. با احتیاط حمل و جابه جا کنید.

بیرینگ ها را چون اجزاء بسیار دقیق و ظرفی هستند ، همواره با احتیاط جا به جا نمایید.. خراش ها و ترک های کوچک در اثر ضربات احتمالی واردہ موجب عملکرد ضعیف بیرینگ و خرابی زودرس آن ها خواهد گردید. اشیاء تیز را از تماس با بیرینگ دور نگه دارید و خود نیز از خراش انداختن سطوح بیرینگ بروز نداشته باشد. بیرینگی را که بد حمل شده و یا به زمین افتاده است را نصب نکنید. بیرینگ ها را به طور افقی در محل تمیز و خشک و در بسته بندی کارخانه ای خود نگهداری کنید. ورود هر گونه آلودگی مانند گرد و خاک هوا به داخل بیرینگ باعث خرابی زودرس بیرینگ در حین کار خواهد شد.


۲. محور (شافت) و هوزینگ را بازرسی کنید.

قبل از اقدام به نصب بیرینگ، همواره محور و هوزینگ را از لحاظ اندازه و وضعیت ظاهری بازرسی کنید. هرگونه خراش و پلیسه در سطوح و اعوجاج (مثل دوپهنه) در ابعاد می باشد بر طرف گردد. هنگام بستن محور روی

گیره به منظور نصب بیرینگ، صفحات برنجی یا مسی روی فک های گیره قرار دهد.

۳. از گرم کردن بیش از حد اجتناب کنید.

در حین نصب بیرینگ به روش گرم کردن، هرگز شعله ی مستقیم را به بیرینگ تماس ندهید. پس از قرار دادن بیرینگ در محل مناسب خود روی دستگاه، مادامیکه بیرینگ گرم است آنرا تکان ندهید تا سرد شود در غیر این صورت ممکن است بیرینگ از محل قرارگیری صحیح خود خارج گردد.



A Principle of induction heating
B Hot mounting
C Lifting gear
D Never heat a bearing using an open flame

۴. ابزار و تجهیزات مناسب بکار برید.

گرم کن های القایی، کیت های تزریق روغن و مهره های هیدرولیک از ابزارهای تخصصی و در دسترس برای نصب و درآوردن بیرینگ ها هستند. این ابزارها سرعت نصب / درآوردن را افزایش و احتمال آسیب دیدگی بیرینگ را بسیار کاهش می دهند.



أنواع گرم کن القایی

۵. بیرینگ صحیح انتخاب کنید

بیرینگ های تازه ای را که می خواهید انتخاب و نصب کنید باید با انواع قبلی خود همخوانی داشته باشند. مشخصه بیرینگ معمولاً روی بیرینگ و همچنین بسته بندی آن چاپ می شود. از سازنده برای اطمینان از شماره فنی صحیح کمک بگیرید.

۶. مراقب با پرس جا زدن بیرینگ باشد

در حین نصب بیرینگ با پرس، فشار فقط باید روی رینگی که فیت جا می‌رود اعمال شود. فشار روی رینگی که آزاد است یا فیت نیست باعث آسیب دیدگی اجزاء درونی بیرینگ می‌شود.

۷. بیرینگ های نو را شستشو ندهید

سازندگان بیرینگ دقت بسیار زیادی را در بسته بندی آن مصروف می‌دارند تا عاری از آلوچگی و آماده مصرف باشد. معمولاً نیازی به شستن بیرینگ یا پاک کردن ماده چرب شفاف روی بیرینگ که برای محافظت آن است، نمی‌باشد. ضمناً این ماده محافظت هیچ واکنش و تداخلی با روانکار (روغن یا گریس) ندارد.

۸. روانکاری صحیح الزامیست

سازندگان بیرینگ برای انتخاب نوع روانکار مورد نیاز برای بیرینگ و نوع کاربرد آن، عوامل و ضرایب بسیاری را مدنظر قرار می‌دهند، بنابراین توصیه های سازندگان را بکار برد. سطح روانکار را بطور مرتب کنترل کنید و حداقل یکبار در سال روانکار را بطور کامل تعویض کنید. درجه حرارت و وضعیت آلوچگی در تعیین فواصل بین روانکاری مجدد موثر است.

۹. از همراستا بودن محورها مطمئن شوی.

پس از نصب بیرینگ و قبل از شروع بکار دستگاه، محورهایی را که به یکدیگر کوپله می‌شوند را همراستا نمایید. وجود عدم همراستایی خارج از حد قابل قبول باعث خرابی زودرس بیرینگ‌ها و آبندهای روی آن محورها می‌شود.

۱۰. مراقب وضعیت کار دستگاه باشد

مراقب این علائم که نشاندهنده کارکرد نامناسب بیرینگ است باشد:

نویز (سروصدا) بیش از حد، افزایش میزان ارتعاش، افزایش درجه حرارت بیرینگ هایی که این علائم را از خود بروز میدهند می‌باشد بطور مرتب مورد بازرگانی قرار گیرند تا اقدامات اصلاحی در زمان مناسب صورت گیرد. استفاده از ابزارهای دقیق تشخیص مثل گوشی‌های صنعتی و ارتعاش سنج‌ها و ترمومترها کمک موثری در مراقبت وضعیت کارکرد (Condition Monitoring) هستند.

احتیاط و دقت در خرید بیرینگ

مواظب کیفیت و مارک های تقلیبی بیرینگ ها باشد، چرا که موجب مشکلاتی به شرح ذیل می گردد:

- خرابی زودرس و پیش از موعد دستگاهها و ماشین آلات تولید
- تسری خرابی های تحمیلی به سایر قطعات در تعامل با بیرینگ معیوب
- افزایش توقفات تولید به جهت تعمیرات غیرمنتظره
- افزایش هزینه ها و کاهش تولید و در نتیجه کاهش درآمد شرکت

همچنین خود واقف هستید که بیرینگ یک قطعه بسیار دقیق، ظرفی و حساس است. هر گونه ضربات واردہ در حین حمل و نقل و جابجایی، چیدمان غلط و محیط پر گرد و غبار و بدون کنترل دما و رطوبت در انبار یا فروشگاه ، آسیب دیدن لفاف، از بین رفتن لایه محافظ و چرب روی بیرینگ قبل از مصرف، همگی موجب ایجاد خدشه و آسیب به کیفیت فولاد بیرینگ، دقتها ابعادی(تلرانسها) و پاکیزگی محیط داخل بیرینگ گردیده بطوریکه بیرینگ عملاً غیر قابل مصرف بوده یا در صورت مصرف ، طول عمر بسیار کمتر از حد انتظار خواهد داشت.

موارد فوق که به آنها اصلاً توجه نمیشود موجب بی استفاده شدن یا خرابی زودرس بیرینگ در حین کارکرد میشوند. اینک با آگاهی از این حساسیتها، می بایست که از بیرینگ مشکوک یا تقلیبی استفاده نکرد.

چرخه‌ی عمر بیرینگ

طول عمر بیرینگ در شرایط استاندارد مشخص و قابل محاسبه است. . اما تجارب و تحقیقات نشان داده است که بیرینگ ها به علل مختلف به حداقل طول عمر خود نمی رسد. در چرخه‌ی عمر بیرینگ مراحل مهمی که هر کدام تأثیر به سزاپی در طول عمر آن دارند قابل شناسایی هستند. این مراحل عبارتند از: خرید، نصب (سوارکردن و روانکاری اولیه) ، هم استاسازی، روانکاری مجدد ، مراقبت و ضعیت و تعویض(درآوردن) . ارتقاء سطح پرسنل با آموزش های فنی کاربردی و بکارگیری تجهیزات مناسب موجب استفاده از حداقل طول عمر بیرینگ می گردد که نتیجه آن کاهش توقفات، تعمیرات و هزینه ها و افزایش تولید و سودآوری است.




نصب یکی از مراحل بحرانی از چرخهٔ عمر بیرینگ است. اگر روش و ابزار صحیح به درستی استفاده نگردد طول عمر بیرینگ کاهش خواهد یافت. روانکاری اولیهٔ نیز بخش مهمی از مرحلهٔ نصب است. انتخاب نامناسب نوع گریس و اعمال مقدار نادرست آن تأثیر منفی در زمان عمر بیرینگ دارد.



بعد از نصب بیرینگ در یک موتور، که به عنوان مثال به یک پمپ وصل (کوپله) می‌شود، محورهای مجموعه باید همراستا گردند. اگر مجموعه به درستی همراستا نگردد عدم همراستایی موجب تحمیل بار اضافی و ارتعاشات خواهد شد که علاوه بر تبعات دیگر، کاهش زمان عمر بیرینگ را به دنبال خواهد داشت.



در حین کار، بیرینگ نیاز به روانکاری مجدد در فواصل زمانی مشخص دارد. مجدداً خاطر نشان می‌گردد که انتخاب نامناسب نوع گریس و اعمال مقدار نادرست آن در طول عمر بیرینگ بسیار موثر است. علاوه بر این نحوهٔ روانکاری مجدد نیز در زمان عمر بیرینگ تأثیر دارد. روانکاری با استفاده از روانکارهای خودکار با یک یا چند خروجی موجب روانکاری پیوسته، یکنواخت و بدون آلودگی محیط بیرینگ در مقایسه با روانکاری دستی خواهد شد.



بازرسی منظم و آگاهی از وضعیت بیرینگ در حال کار که با به کاربستن مراقبت از وضعیت ساده(Basic Condition monitoring) مثل اندازه گیری درجه حرارت و سرو صدا (نویز) صورت می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اندازه گیری های منظم، به تشخیص معایب و جلوگیری از توقفات ناخواسته ماشین آلات کمک ارزنده ای می نمایند. ضمناً این امکان را فراهم میکند تا توقف ماشین در زمان مناسبی برنامه ریزی گردد که نتیجه ی آن افزایش در بازدهی و تولید کارخانه خواهد بود.



به هر حال بیرینگ به انتهایی زمان عمر خود می رسد و باید تعویض شود. اگر چه نمی شود از بیرینگ معیوب مجدداً استفاده کرد ولی در آوردن صحیح آن حداقل از جهت اینمی افراد اهمیت به سزاگی دارد. به علاوه به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب در آوردن، از وارد آمدن خسارت به اجزاء دیگر ماشین مانند محور و هوزینگ جلوگیری می نماید.


در برخی مواقع نیاز به این است که برای تعویض دنده یا اجزاء دیگر، بیرینگی که در جلوی آن قرار دارد موقتاً خارج شود. در این صورت بیرینگ باید با دقت زیاد و با به

کارگیری روش ها و ابزار صحیح درآورده شود تا از آسیب دیدن آن جهت استفاده مجدد جلوگیری گردد.

توصیه می شود پس از درآوردن بیرینگ اگر خرابی آن زودرس بود، بیرینگ مورد بازرگانی قرار گیرد تا پس از مشخص شدن علل خرابی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای اجتناب از خرابی های آینده صورت گیرد.

این مراحل مهم در چرخه عمر یک بیرینگ پس از خرید آن می بایست مورد توجه قرار گیرند، زیرا که از اهمیت به سزاوی در رسیدن به حداقل طول عمر بیرینگ برخوردارند. شما با آموزش و با به کارگیری روش های نگهداری صحیح و ابزار آلات مناسب می توانید نقش موثر و قابل توجیه در این مهم ایفاء نمایید.









انواع ابزار مورد نیاز جهت مونتاژ و دمونتاژ کردن یک بیرینگ

دمونتاژ کردن بیرینگ توسط ابزار مخصوص:



- Range of five different jaw pullers with two or three arms
- Maximum nominal span from 65 to 300 mm (2.6 to 11.8 in)
- Cone system for automatic centring and secure positioning of arms
- Strong springs keep arms apart for easy operation
- Hardened, high quality carbon steel



Reversible jaw puller TMMR F series

Combined internal and external puller

The multipurpose SKF TMMR F jaw pullers are able to grip on both the outside as well as the inside of a component, with equal strength. The TMMR F's are available as a complete set, TMMR 8.

- Both internal and external pulling
- Puller for use in every workshop
- Self-locking arms
- Special safety neck avoids damaging of thread and arms
- Hexagonal head on beam allows rotation of bearing during dismounting
- Gripping range from 23 to 350 mm (0.9 to 13.8 in)
- Also available as complete set on a stand



Blind housing puller kit TMMD 61

Easy dismounting of ball bearings in blind housings

The SKF TMMD 61 is an excellent bearing puller for removing ball bearings in blind housings. The kit comes complete with 6 different arm sets and 2 supporting spindles covering 61 different bearings from 10 to 100 mm (0.4 to 4 in) shaft diameters.

- 6 arm sets and 2 withdrawal spindles, neatly housed in a practical carrying case weighing only 3.2 kg (7 lb)
- Hinged arms for optimised grip in bearing
- elastic locking ring for easy connection of arms to spindles
- High tensile alloy steel for optimum performance
- Selection chart for bearings

